

MS

T&T CLEANER 2.0

2505226

EN

MS T&T Cleaner 2.0 is a safe and effective brushless cleaner designed for use on vehicles, tractors, trailers, farm equipment, boats, off-road vehicles, RV's, vinyl siding, lacquered surfaces, and much more!

FR

Le MS T&T Cleaner 2.0 est un nettoyant sans contact qui est sécuritaire et efficace sur tout type de véhicules, tracteurs, remorques, équipement de ferme, bateaux, véhicule tout-terrain, V.R, clabord en vinyle, surface laquée et beaucoup d'autres!!

ES

MS T & T Cleaner 2.0 es un limpiador sin escobillas seguro y eficaz diseñado para su uso en vehículos, tractores, remolques, equipos agrícolas, barcos, vehículos todoterreno, caravanas, revestimientos de vinilo, superficies lacadas y mucho más.



EVERYTHING
SPOTLESS & CLEAN

TOUT EST
IMPECCABLE ET
PROPRE

2505226

Danger
Peligro



EN: Hazard statements: H314 Skin Corr. 1A: Causes severe skin burns and eye damage. **Precautionary statements:** P280: Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P301+P330+P331: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P363: Wash contaminated clothing before reuse. **FR: Mentions de danger:** H314 Skin Corr. 1A: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. **Conseils de prudence:** P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P304+P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **ES: Indicaciones de peligro:** H314 Skin Corr. 1A: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **Consejos de prudencia:** P280: Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua abundante. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona a un lugar de mantenimiento en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

For videos & more information visit:
Pour des vidéos et plus d'informations, visitez:

 www.TandTCleaner.com

 www.TandTSystems.com

Made in Belgium
Fabriqué en Belgique

MS T&T Cleaner

EN: Directions for use:

Application Instructions:

1. Pre-rinse heavy dirt, mud and polished aluminum trailers or tanks.
2. Pour undiluted cleaner concentrate into the foam kit canister.
3. Apply foam with cold water and adjust the foam kit dial for shaving cream thick foam (2% is recommended).
4. Let the foam soak for 1-5 minutes, making sure to not let the foam dry or slide off the surface. Aluminum should be pre-rinsed, foamed, and immediately washed.
5. Wash from the bottom up with a green or yellow nozzle using hot or cold water, followed by a top-down rinse.
6. Thoroughly rinse a second time, making certain that no foam residue remains.

Pro Tips:

- Foam from the bottom up.
- For larger surfaces, foam and work in sections to avoid the foam drying or sliding off the surface.
- Cool extremely hot surfaces by pre-rinsing with water.
- Dry or rinse the surface with reverse osmosis/filtered water to avoid water spots.
- Aluminum and stainless steel should be pre-rinsed, foamed and immediately washed. Test on an inconspicuous area before use.

Best before:

24 months after the date of production

Batch number/

Número de lote/

Número de lote/

FR: Comment l'utiliser:

Application:

1. Rincer une première fois pour enlever le plus possible la grosse saleté, la boue et les remorques en aluminium et ou réservoirs.
2. Verser la solution pure du savon dans le réservoir.
3. Appliquer la mousse avec de l'eau froide et ajuster la jauge de mousse pour avoir le niveau/épaisseur adéquat (2% est recommandé).
4. Laisser la mousse agir pendant 1-5 minutes, et assurez-vous que la mousse ne sèche pas, ni ne tombe de la surface. L'aluminium doit être pré-rincer, nettoyer avec la mousse et laver immédiatement, sans attente.
5. Laver du bas vers le haut avec l'embout vert ou jaune en utilisant de l'eau chaude ou froide. Ensuite, veuillez rincer du haut vers le bas.
6. Rincer en profondeur une deuxième fois pour s'assurer d'enlever tous les résidus de mousse.

Trucs d'expert:

- Mousser du bas vers le haut.
- Pour les grandes surfaces, nettoyez avec la mousse en section pour éviter le séchage et/ou les glissements de mousse.
- Refroidir les surfaces très chaudes en les pré-rinçant
- Sécher ou rincer les surfaces avec de l'eau distillée pour éviter les taches d'eau.
- L'aluminium et l'acier inoxydable doivent être pré-rincer, nettoyer et rincer immédiatement. Essayez sur une surface discrète avant le grand nettoyage.

Meilleur avant:

24 mois après la date de production

Date of production/

Date of production/

Fecha de fabricación

ES: Instrucciones de uso:

Instrucciones de aplicación:

1. Enjuague previamente los remolques o tanques de suciedad pesada, barro y aluminio pulido.
2. Vierta el concentrado del limpiador sin diluir en el recipiente del kit de espuma.
3. Aplique espuma con agua fría y ajuste la rueda reguladora del kit de espuma para obtener una espuma espesa de crema de afeitar (se recomienda 2%).
4. Deje que la espuma se remoje durante 1 a 5 minutos, asegurándose de que la espuma no se seque ni se deslice de la superficie. El aluminio debe enjuagarse previamente, espumarse y lavarse inmediatamente.
5. Lave de abajo hacia arriba con una boquilla verde o amarilla con agua fría o caliente, seguido de un enjuague de arriba hacia abajo.
6. Enjuague bien por segunda vez, asegurándose de que no queden residuos de espuma.

Consejos profesionales:

- Espuma de abajo hacia arriba.
- Para superficies más grandes, aplique espuma y trabaje en secciones para evitar que la espuma se seque o se deslice de la superficie.
- Enfríe las superficies extremadamente calientes enjuagándolas previamente con agua.
- Seque o enjuague la superficie con osmosis inversa / agua filtrada para evitar manchas de agua.
- El aluminio y el acero inoxidable deben enjuagarse previamente, espumarse y lavarse inmediatamente. Pruebe en un área poco visible antes de usar.

Consúmase antes de:

24 meses después de la fecha de producción

UFI: 1772-TOGP-A00V-RQH1 21 LV 12

The
Schippers
Group

Europe:

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
+31(0)497-339 779
www.schippers.eu

Canada:

Schippers Canada Ltd.
1230 - 27211 Highway 12
Lacombe County, AB T4L 0E3
1-866-995-7771
www.TandTCleaner.com

United States:

Schippers USA
3233 Fieldcrest Drive
Davenport, IA 52806
563-538-5506
www.schippersusa.com



2505226